


ಯಂತ್ರ ಆರಂಭಿಸಿ


ಕಾಂಪೋಸ್ಟರ್ ಆರಂಭಿಕ ವಿಧಾನ




- 1 ಕೈಗವಸು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಿ.
ಧೂಳಿನ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೂಟು ಕೂಡ. ಸಡಿಲ ಬಟ್ಟೆ, ಅಭರಣ ಬೇಡ.




- 2 ಯಂತ್ರ ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ, ಮೌಂಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆಯೇ ನೋಡಿ.
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡ್ರಾಂಪರ್ ನಟ್ ತಿರುಗಿಸಿ ವೈಬ್ರೇ ಮೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ.




- 3 ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ.
ಯಂತ್ರ ಸರಿಯಾದುದು.




- 4 ಪವರ್ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ.
ಮುಖ್ಯ MCB ಯಿಂದ ಬರುವ ಕೆಂಪು ಪ್ಲಗ್ ಅದು.



- 5 ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಬ್ಲೋವರ್ ಮೆಶ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಎಲ್ಲಾ ಧೂಳನ್ನು ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆಯಿರಿ.




- 6 ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಒರೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ.
ಧೂಳು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದರೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.



- 7 ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟ್ರೇ ಹೊರಗಿದೆಯೇ ನೋಡಿ.
ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಒಳಗೇ ಇರಬಹುದು. ಚೂರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.







- 8 ಶ್ರೆಡರ್ ಹಾಪರ್ ಟ್ರೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡಿ.
ಮೇಲಿನ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರಿಸಿ.




- 9 ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ.



- 10 ಮುಖ್ಯ MCB ಆನ್ ಮಾಡಿ.



- 11 ಕೀ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.
ಅದು ಯಂತ್ರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.



- 12 10 ಸೆಕೆಂಡು ಕಾಯಿರಿ.
ಸ್ಟೀನ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಆರಂಭದ ಪುಟ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

⚠ ಯಂತ್ರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಒಳಗಿನ MCB ಆಫ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಪ್ಯಾನೆಲ್ ತೆರೆಯಬೇಡಿ.
ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

⚠ ಒಬ್ಬರೇ ಯಂತ್ರ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ದೂರ ಇಡಿ.

⚠ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ತೆರೆಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ವೈರಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ MCB ಆಫ್
ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

